



Endommagement ligne de transfert Argon

Sur plusieurs cm de long, deformation probablement limitee a l'enveloppe vide.





Au voisinage de la soudure du coude, ecrasement local de quelques cm assez critique.



Endommagement ligne de transfert Argon


Debut de la ligne Argon en
etat et Front End Crate a
quelques cm du ECT.



Partie de la ligne faiblement
deformee prisoniere entre les tiles
et le End Cap Toroide.




Composants du vide isolation End Cap Larg



Contact contre un composant vide et le boitier de la vanne pompe a diffusion.



Front End Crates cote USA a cinq heures



Appui d'un joint de soudure ECT sur le FE Crate EC-C 08. Pas de deformation visible.




Appui non regulier du ECT sur le FE crate EC-C 09. Pas de deformation visible.



Front End Crates cote US a sept heures



Appui regulier du ECT sur le FE Crate EC-C 10. Pas de deformation visible.



Appui non regulier du ECT sur le FE crate EC-C 11. Pas de deformation visible.